

D5 ... 3138Z00/01/02/06/07
D5-S ... 3138Z00/03/04/08/09



| Description | Pos. | Part Nbr. Best.-Nr. | Quant. Stück | Bezeichnung |
|-------------------------------|------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Handle assy Dinah | 1 | 3138Z24020 | 1 | Griff komplett Dinah |
| Handle assy Dinah-S | 2 | 3138Z24040 | 1 | Griff komplett Dinah-S |
| Grid cap with foam insert | 3 | 3138M11010 | 1 | Gitterkappe mit Schaumeinlage |
| Foam insert | 4 | 3138Z25010 | 1 | Schaumeinlage |
| Capsule with suspension | 5 | 3138M12010 | 1 | Kapsel mit Lagerung |
| Capsule with suspension (MPL) | 5 | 2610Z00320 | 1 | Kapsel mit Lagerung |
| Switch | 6 | 1400E00010 | 1 | Schalter |
| Slider button | 7 | 3138Z22010 | 1 | Schiebeknopf |
| Slider label | 8 | 3138Z23010 | 1 | Schalterschild |
| Screw for switch | 9 | 0964D20030 | 2 | Schraube für Schalter |
| XLR-Connector | 10 | 0016E03790 | 1 | XLR- Steckereinsatz |
| Screw M2,5x8 | 11 | 0966D25080 | 1 | Schraube M2,5x10 |
| Stand adapter H15-A | - | 6001H63100 | 1 | Stativanschluß H15-A |

AKG Acoustics GmbH · A-1230 Wien, Lemböckgasse 21–25, POB 158 · Tel.: +43 1 866 54-0, Fax: +43 1 866 54-8800

Bank Austria AG, Konto-Nr. 237 104 004/00, BLZ 12000 · DVR: 0035327, ARA-Nr. 3555 · Offenlegung nach § 14 HGB. Firmensitz Wien, Firmenbuch-Nr. FN 107732f, Handelsgericht Wien

www.akg.com

A Harman International Company



Reparaturhinweise:

Bitte beachten Sie daß die Litzen der Kapsel wie im Bild 1 verlegt sein müssen.

Bitte entfernen Sie den Schaumstoffteil wenn eine neue Kapsel in ein älteres D5 Gehäuse eingesetzt werden soll. (Bild 2)

Repair – Hints:

Please take care that the litz wires are routed as in the picture 1.

In case you have to exchange the capsule of an older D5 housing you have to remove the foam part as shown in the picture 2.

