

## PowerCon®

### *Locking 3 pole Power Connector*

#### Betriebsanleitung Operating Instructions

##### Anwendung / Application

Das PowerCon® Gerätestecksystem dient der Übertragung von Versorgungsspannungen bis 250 V ac zu einem Gerät bzw. zwischen einzelnen Geräten.

The PowerCon® appliance coupler system used for the power supply of voltages up to 250 V ac into an appliance and between appliances.

##### Anmerkung / Caution


Das PowerCon® Steckersystem ist als Steckverbinder gemäss IEC 61984 / VDE 0627 zertifiziert. Im Sinne dieser Norm versteht man unter einem Steckverbinder eine Vorrichtung, die im spannungsführenden Zustand nicht verbunden oder getrennt werden darf.

The PowerCon® system is certified as connector without breaking capacity according IEC 61984/VDE 0627. In this standard the term connector (without breaking capacity) refers to components which in normal use are not to be engaged or disengaged when under load or live.

- Kombination für Versorgungseingang (Verbraucher)  
Combination for Power In (Consumer)
- Kombination für Hilfssteckdose (Spannungsquelle)  
Combination for Power Out (Source)


Kodierung A-Type  
Coding A-Type

Farbkodierung: blau  
Color coding: blue






Kodierung B-Type  
Coding B-Type

Farbkodierung: grau  
Color coding: grey





- Kabelverlängerung:  
Cable extension:

Kupplung NAC3MM verbindet Kabelstecker NAC3FCA mit NAC3FCB  
Coupler NAC3MM links cable connector NAC3FCA and NAC3FCB




- Anwendungsmöglichkeit  
Typical application




## Bedienung / Handling

Einstech-Vorgang  
Engagement




Aussteck-Vorgang  
Separation



## Montageanleitung Assembly Instructions

### A) NAC3FCA / NAC3FCB:


#### Kabelvorbereitung / Cable Preparation




$Da = 5.00$  [0.197"] -  $11.00$  [0.433"]  
... Spannzange weiss  
white chuck

$Da = 9.50$  [0.374"] -  $15.00$  [0.59"]  
... Spannzange schwarz  
black chuck


#### Verdrahtung / Wiring




#### Montage / Assembling




Gehäuse  
Housing



Einsatz  
Insert



Spannzange  
Chuck




Spannhülse  
Bushing

- 1) Spannhülse u. Spannzange auf Kabel schieben (Spannzange kann auch nachträglich angebracht werden).  
Put bushing and chuck onto the cable.
- 2) Kabel laut Anweisung vorbereiten.  
Prepare cable as shown above.
- 3) Drähte in die Klemmlöcher am Einsatz einführen und mit Schraube und Klemmblech mittels Schraubenzieher befestigen.  
Insert the wire into the terminals and fasten the clamping device by a flat screw driver.
- 4) Einsatz und Spannzange in das Gehäuse schieben (Führungsripen und Führungsnut beachten!).  
Push insert and chuck into housing (pay attention to the guiding keyway!).
- 5) Spannhülse mittels Gabelschlüssel SW 19 fest anschrauben, min. Drehmoment 2.5 Nm.  
Fasten bushing by means of a fork wrench 3/4", min. Torque 2.5 Nm (1.8 lb-ft).

### B) NAC3MPA / NAC3MPB:

#### Verdrahtung / Wiring



für Flachsteck-  
hülsen 4.8 mm x 0.5 mm  
for flat quick-connect  
receptacles 0.187" x 0.020"

#### Frontplattenausschnitt (Rückseite) Panel Cutout (Rear Side)

